

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

LINOLEUMBODENBELÄGE, MIT WERKSSEITIGER VERGÜTUNG

Linoleum besteht aus natürlichen Materialien. Zur Herstellung wird Leinöl mit Naturharzen, Holz- und Korkmehl, anorganischen Füllstoffen und Farbpigmenten vermengt. Diese Masse wird unter Druck auf ein Jutegewebe gepresst. Linoleum ist gegen stark alkalische Reiniger und Grundreiniger > pH-Wert 10, abrasive Pads und Bürsten empfindlich. Werkseitig vergütete Linoleumböden sind mit einem Finish ausgerüstet. Dieses Finish verhindert Schmutzeinwanderungen in die obere Randzone des Bodenbelages. Eine Entfernung dieses Finishs mit einer Grundreinigung ist von Seiten der Hersteller nicht erwünscht. Eine Beschichtung ist nicht notwendig, auf Wunsch aber möglich.



REINIGUNG

GRUNDREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	PFLEGEMITTLERÜCKSTÄNDE	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10-15 Min. einwirken lassen. <i>HINWEIS: die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.</i>	
	in Form von Beschichtungen und Pflegemitteln mit Corridor® Unic Ultra S 707, Corridor® Power Stripper S 708 oder Planta® Multi Stripper P 321 entfernen.	Den Belag mit der Einscheibenmaschine und blauem Pad grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen. <i>HINWEIS: Den Boden vor einer Beschichtung gut trocknen lassen (bis zu 24 Std.)</i>	

INTENSIVREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	STÄRKERE, ALKALISCH LÖSLICHE VERSCHMUTZUNGEN	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen.	
	wie Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. durch eine Intensivreinigung mit Corridor® PUR Clean S 766 im zweistufigen Nasswischverfahren oder maschinell entfernen.	Den Belag mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad reinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

FORTSETZUNG: REINIGUNG VON LINOLEUMBODENBELÄGEN

UNTERHALTSREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Um ein zufriedenstellendes Reinigungsergebnis zu erzielen sollten Mikrofaser-Bezüge oder Pads eingesetzt werden.	ORGANISCHE / ANORGANISCHE VERSCHMUTZUNGEN wie Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. Für die tägliche Unterhaltsreinigung eignen sich Produkte mit Pflegeanteil wie die Wischpflegen Corridor® Daily S 780, Corridor Cibreeze S 790 mit Geruchsblocker, Corridor® PUR Clean S 766 oder Planta® Clean P 315.	Manuelle Bodenbearbeitung	
	INFEKTIONSPROPHYLAXE	Zur Infektionsprophylaxe eignen sich in definierten Bereichen die Produkte des Buzil Budenat® Portfolios optimal (siehe Desinfektionsmittel).	

PFLEGE

GRUNDIERUNG

Aufgrund des werkseitigen Finishs ist eine Grundierung nicht notwendig/ möglich.

EINPFLEGE

Pflege	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Diese Bodenbeläge können mit der extrem strapazierfähigen Hochleistungs-Dispersion Corridor® Jewel S 741 als Schutz vor mechanischer Beschädigung und zur Verbesserung der Optik beschichtet werden. Alternativ eignen sich auch Produkte wie Corridor® Glorin S 734, Planta® Multi Gloss P 320 (glänzend), Corridor® Matt S 737 (seidenmatt) oder die Emulsion Corridor® Complete S 732 (glänzend).	Die Dispersion pur, in zwei dünnen Schichten, auf den trockenen, grundgereinigten Boden auftragen, wobei jede Schicht für sich durchtrocknen muss	
	Polieren ist nicht erforderlich.	
Einpflege mit einer Wischpflege, um den Bodenbelag alternativ zu pflegen ist der Einsatz der Wischpflege auf Polymerbasis Corridor® Daily S 780, Corridor® Cibreeze S790 oder Planta® Clean P 315 empfehlenswert	Bodenbelag nass wischen und trocknen lassen.	 
	Bodenbelag mit der High-Speed Maschine und geeignetem Pad polieren.	

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

FORTSETZUNG: PFLEGE VON LINOLEUMBODENBELÄGEN

PFLEGEFILMSANIERUNG

Pflege	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	Den Intensivreiniger Maradin HC 43 in der empfohlenen Dosierung partiell aufsprühen.	
	Die Fläche mit einer Einscheibenmaschine und rotem Pad reinigen. <i>Das Pad dabei regelmäßig wechseln.</i>	
	Den Bodenbelag anschließend mit Wasser wischen; Nachspülen oder Neutralisieren ist nicht nötig.	
	Auf die gereinigte Fläche Corridor® Spray S 770 (pur) partiell aufsprühen.	
	Den Pflegefilm mit einer High-Speed-Maschine und einem Polierpad zu Hochglanz polieren.	

TOP-STRIPPING

<p>Mit der Einscheibenmaschine im Nassscheuerverfahren und der Lösung von Corridor® Top Stripper S 715 und mit einem geeigneten Pad, wird die oberflächliche Beschädigung der vorhandenen Beschichtung angeschliffen und die Verschmutzung herausgelöst.</p> <p>Die vorhandene Beschichtung wird nur angeschliffen, aber nicht gänzlich entfernt.</p> <p>Über den noch vorhandenen Pflegefilm wird im Anschluss vorzugsweise mit derselben Beschichtung vollflächig beschichtet.</p>	Verarbeitung	Reinigungsgerät
	Lösen Schmutz aufnehmen, Grobschmutz durch Feuchtwischen entfernen.	
	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen. HINWEIS: die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.	
	Den Belag mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad grundreinigen.	
	Schmutzflotte mit dem Wassersauger aufnehmen. Belag 2-stufig mit Wasser wischen und trocknen lassen.	 
	Die Beschichtung pur, in einer dünnen Schicht, auf den trockenen, gereinigten Boden auftragen und trocknen lassen.	

Die oben genannten Produkte stellen Beispiele einsetzbarer buzil-Produkte dar. Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Reinigungs- oder Pflegeprodukt immer zunächst an unauffälliger Stelle prüfen. Unsere Produkte sind nach den Angaben in unserer Technischen Produktinformation zu verwenden. Alle Datenblätter finden Sie im Internet unter www.buzil.de. Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik unter Tel. +49 8331 930-6, Fax +49 8331 930-883 oder awt@buzil.de sehr gerne zur Verfügung.